

内湯の梁、崩落により
内湯を閉鎖しております

内湯の梁、崩落の現状



その他新たに、「内湯棟」「いこいの家」「露天脱衣所」「梨の木荘」については屋根や基礎部分の劣化・損傷、地盤沈下が要因と思われる柱や床の傾きなどが確認され、施設の大規模改修（建て替えを含む）が必要と判断されました。

現在、施設・土地所有者の村と村民により、馬曲温泉の存続について検討が進められています。

内湯が使えない状況や、施設全体の大規模改修が必要なことから、冬季安全に運営することが難しいと判断し、2025年11月24日をもって営業終了することになりました。